



SDZZ/ZLJL-029-4

检测 报 告

山中检字（2021）第 DY184-1 号

第 1 页 共 6 页

项目名称	1 月份检测项目		
委托单位	山东神驰化工集团有限公司	采样地点	山东神驰化工集团有限公司
			有组织废气：采气袋、棕色玻璃瓶；

检测 报 告

山中检字（2021）第 DY184-1 号

第 2 页 共 6 页

二、检测依据及结果

2.1 检测依据

表 2 有组织废气检测方法依据一览表

项目名称	方法依据	分析方法	检出限
	《空气和废气监	第五篇/第四章/十（三）	

检 测 报 告

山中检字（2021）第 DY184-1 号

第 3 页 共 6 页

2.2 有组织废气检测结果

表 4 有组织废气检测结果一览表

	采样点位	DA002 硫磺尾气炉
检测项目	采样日期	2022.08.17

	排放速率	kg/h	0.272	0.256	0.247
标干流量		Nm ³ /h	14847	13890	13335
备注：排气筒高度 15 米，采样内径 1.0 米。					
	采样点位	DA019 油气回收进口			



检 测 报 告

山字检字（2021）第 DY184-1 号

第 4 页 共 6 页

检测项目		采样点位	DA019 油气回收出口		
		采样日期	2022.01.05		
		采样频次	频次一	频次二	频次三
挥发性有机物 (以非甲烷总烃计)	浓度	mg/m ³	242	244	246
	排放速率	kg/h	0.497	0.463	0.604
排气流量		Nm ³ /h	2054	1897	2456
处理效率		%	97.8	97.8	97.7



检测 报 告

山东中测（2021）第DW1041号

第 5 页 共 6 页

	DW003 酸洗水净化水	总砷	mg/L	ND	ND	ND
	DW004 烟气脱硫水	总镍	mg/L	0.383	0.383	0.386
备注：“ND”表示未检出。						

三、质控措施及质控结果

3.1 质控措施

- 1.本次检测废气、废水，对于不同检测项目均采用相应采样和检测标准及方法。
- 2.本次检测所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。
- 3.本次检测采用的具体质量控制措施有平行样分析、全程序空白、运输空白。

3.2 质控结果

1.平行样质控

采样 日期	检测 点位	采样 频次	检测 项目	平行样		评价 依据	评价 结果
				检测结果	相对偏差 (%)		
	DA002 硫磺尾气站		硫化氢 (mg/L)	0.16	3.03	相对偏差 ≤10%	满意



检测报告

山中检字（2021）第 DY184-1 号

第 6 页 共 6 页

***** 报告结束 *****



报告说明

- 1.报告无本公司检验检测专用章、骑缝章无效。
- 2.报告无编制人、审核人、授权签字人签名无效。
- 3.报告涂改、错页、缺页无效。
- 4.未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。
- 5.本公司对委托现场检测结果的准确性负责，但对因委托方提供的检测项目有关的数据有误导导致结果不可用或有误的情况，概不负责。
- 6.本公司仅对委托方送样检测中所送样品检测结果的准确性负责，不对样品来源负责，委托方对所提供的样品及有关信息的真实性负责。
- 7.对检测报告若有异议，应于收报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 8.加盖CMA章的检验检测报告，其数据、结果具有证明效力；不加盖CMA章的检验检测报告，仅供委托方内部科研、教学、调查等活动，不具有对社会的证明作用。

单位名称：山东中泽环境检测有限公司

通讯地址：山东省东营市东营区西三路217号东营市胜利大学生创业园

6 号楼

邮 编：257000

联系电话：0546-7787870

电子邮箱：zhongzeping@163.com